

Piano Urbanistico Comunale

SERVIZIO URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI Via Convento 1 84050 Cuccaro Vetere (SA) Tel. 0974 950770

AUTORITA' PROCEDENTE Arch. Angelo Gregorio

AUTORITA' COMPETENTE V.A.S. Ing. Ivan Maiese

IL SINDACO Dr. Aldo Luongo

Sudi Geologici Dr. Geol. Oscar Imbriaco

Consulenza Carta Uso Agricolo del Suolo Dr. Agr. Carlo Valerio

Consulenza V.A.S. e V.Inc.A. Arch. Remigio Cammarano

r3.A15 CLASSIFICAZIONE STORICA DEGLI EDIFICI

Scala 1: 2.000

Strumento di Pianificazione Comunale





LEGENDA

- Castello
- b Chiesa madre di S. Pietro Apostolo
- c Chiesa di S. Teresa
- d Cappella Madonna del Carmelo
- e Monastero di S. Francesco
- f Fontanile e lavatoi

• Altri edifici ed elementi di valore architettonico e


CLASSI STORICHE DELL'EDIFICATO



C1 - dal 1870 al 1955



C1 - dal 1955 al 1987



NC - non classificati






Centro Storico

Gli edifici non classificati sono quelli di scarsa consistenza, interessati da interventi stratificati nel tempo che non ne consentono la chiara definizione temporale, che non è stato possibile analizzarli

La ricerca storiografica è stata integrata da indagini su antiche planimetrie e dirette sul territorio. La cartografia catasto di impianto risalente agli inizi del secolo scorso (1901) mostra i segni identificativi più interessanti, che fotografano la situazione


risalente ai secoli precedenti.

- La simbologia utilizzata avvalora l'ipotesi dello sviluppo del centro abitato connesso alla disponibilità della risorsa idrica potabile (Fontanile e Lavatoi) e alla potenzialità del torrente Torna di fornire l'energia idraulica in grado di far funzionare ben 4 mulini e frantoi posti sulle sue sponde.
- Alcuni di questi edifici sono ancora visibili e in buon stato di conservazione, come il Mulino alla località "Ricosella", recentemente oggetto di reastauro conservativo.
- L'esistenza del Castello è data da notizie storiche e dai toponimi urbani ancora utilizzati (Salita Castello, Vicolo Castello, ecc.) ma, nell'area, non sono presenti strutture che ne indichino l'esatta configurazione e
- consistenza. Il Palazzo Antonini è oggetto di restauro in corso, gli elementi originari ancora conservati riguardano parte
- della facciata sud ovest. Il Palazzo Chirico presenta un interessante portale in pietra locale e conserva ancora i caratteri tipologici
- Non si può dire lo stesso per il Palazzo Liguori, che risulta completamente ricostruito sulla originaria area di sedime.
- Particolarmente interessante è l'Arco dei "chierici", con un complesso di volte sulla via di accesso al centro abitato che, con buona probabilità costituiva una sorta di porta sorvegliata, in quanto lo spazio coperto consente la permanenza di numerose persone; l'ipotesi di porta di accesso viene consolidata dalla adiacente Cappella della Madonna Addolorata.
- Ancora interessante per la tipologia costruttiva, è il Palazzo Testa, con cortile d'ingresso e scalone voltato, adiacente la chiesa di S. Pietro, con buona probabilità risale al 1600.
- Occorre segnalare la presenza di una cisterna per l'acqua potabile, ubicata poco sotto l'area del Castello, probabilmente risalente all'epoca del primo insediamento; ora ricade in una proprietà privata. Per altri dati si rimanda alla relazione storico urbanistica.




LOCALIZZAZIONE AREE CON PRESENZA DI MULINI AD ACQUA







Mulino 1 - Località "Giardino" o "Castiglione"







Mulino 2 - Località "Fiumicello" o "Scala"





Mulino 3 - Località "Ortale"





Mulino 4 - Località "Ricosella"

